

Ciclo di applicazione pavimento decorato con finitura auto livellante.

Fase 1 - Pulizia accurata della superficie con aspirapolvere e applicare il primer con rullo a pelo raso, ricordarsi di lasciarlo sempre nel secchio chiuso dopo l'uso per non farlo seccare.

Fase 2 - Stendere la rete in fibra tagliata a misura lasciando 2/3 cm. dal muro e rigirla in modo da evitare le estremità rialzate verso l'alto. I teli non devono sormontare ma accostati. Rullare il lattice puro accuratamente e non lasciare onde e bolle d'aria. Lasciare asciugare per il tempo necessario della plastificazione.

Fase 3 - Stesura della prima mano del rasante grosso utilizzando una spatola liscia. Il rasante è completo di tutti i componenti per cui basta aggiungere solo 4 lt. di acqua, girare bene con una frusta professionale e stendere il materiale poco più che a zero. Lasciare asciugare.

Fase 4 - Carteggiare aspirare e rullare il primer, rasare la seconda mano di rasante grosso identica alla prima. Lasciare asciugare.

Fase 5 - Carteggiare aspirare e rullare il primer, rasare la terza mano di rasante fino pronto all'uso aggiungendo solo 4 lt. di acqua. Lasciare asciugare.

Fase 6 Carteggiare aspirare e rullare il primer, rasare la quarta mano di rasante fino pronto all'uso aggiungendo solo 4 lt. di acqua. Lasciare asciugare.

- Fase 7 - Una volta asciutto rasare a zero con spatola liscia 1 kg. per mq. di resina auto livellante bi-componete con rapporto 10/6 il pot-life è di 25 min.circa(tempo di lavorazione) se scalda nel secchio vuol dire che sta facendo massa e non va più usata, rasare con calma ma non troppa. Naturalmente la decorazione viene fatta in questa mano, 1 metro per la lunghezza della parete in modo da poter lavorare bene.

Fase 8 - Dopo 12 ore rasare con spatola dentata da 6/8 mm la resina auto livellante 1,5 kg. per mq.

N.B. Le decorazioni sono illimitate, si possono usare polveri, colori acrilici, glitter's e tanto altro tenendo presente che la decorazione viene fatta sulla prima mano di resina epossidica fresco su fresco. La seconda mano serve a proteggere la nostra decorazione. E' doveroso dire che la resina potrebbe prendere freddo durante il trasporto per cui consiglio sempre un trattamento di bagnomaria qualche ora prima di essere usata.

Calpestabile dopo 24/36 ore e lavabile con detergenti neutri non aggressivi dopo 15 giorni.